



CÁMARA DE DIPUTADOS DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE MOVIMIENTO

06 OCT 2023

Recibido.....11:46.....Hs.

Exp. N°.....52402.....C.D.

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del organismo que considere pertinente, realice las gestiones necesarias ante la Dirección Nacional de Vialidad, para solicitar información y reclamar sobre el estado de las banquinas de la R.N.N No.33 en el tramo que se ubica en la provincia de Santa Fe Venado Tuerto – Rosario:

1. Motivos por el que no se realiza el mantenimiento necesario para preservar la seguridad de los usuarios de dicha ruta.
2. ¿Cuál es el organismo responsable de controlar las mismas y frecuencia de los controles correspondientes?
3. En relación al ancho de las banquinas ¿las mismas cumplen con las medidas reglamentarias?
4. En caso negativo, ¿qué solución se implementará para que las mismas puedan cumplir con su función adecuadamente?

Sebastián Emilio Julierac Pinasco

Diputado Provincial



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Es preocupante la ausencia de obras de mantenimiento en las banquetas de la Ruta Nacional 33 tramo Rosario - Venado Tuerto, sobre todo, considerando el alto índice de circulación de vehículos.

Se encuentran banquetas descalzadas, así como hundimientos, deformaciones y baches que ocasionan situaciones de riesgo.

Se puede observar la carencia de servicios. A lo largo de la ruta 33 hay falta de iluminación y artefactos de luz que no funcionan en distintos sectores de la traza.

Por lo expuesto, consideramos que es prioritario la atención de esta problemática por parte del Poder Ejecutivo Provincial y se solicite esta información a Vialidad Nacional.

Por estas razones solicito a mis pares el acompañamiento a este Proyecto de Comunicación.

Sebastián Emilio Julierac Pinasco

Diputado Provincial

