




**CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE**



PROYECTO DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, analice la posibilidad de ejecutar las medidas y mecanismos pertinentes para mejorar, en la mayor brevedad posible, el servicio eléctrico del barrio San Cayetano, de la localidad de Sauce Viejo, Departamento La Capital.

Lic. Juan Argañaraz
Diputado Provincial



FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Motiva el presente solicitar el mejoramiento del servicio eléctrico del barrio San Cayetano en la localidad de Sauce Viejo. El mismo está conformado por 14 manzanas habitadas. Los límites de este barrio están comprendidos hacia el norte por calle 18, al sur por calle 14, al este con calle Crespo y al oeste con calle Monteagudo.

Esta petición tiene como objetivo mejorar el servicio, continuando y ampliando un nuevo tendido eléctrico dado que este gran sector actualmente cuenta con baja tensión, generando inconvenientes a las familias que allí residen.

Contar con energía eléctrica es fundamental, en primer lugar, porque está ligado directamente al acceso al agua y tenga que ser extraída desde las napas subterráneas por medio de motores.

También es importante para diferentes usos de maquinarias y herramientas eléctricas de los pequeños comerciantes y emprendedores de la zona, la baja tensión en pleno siglo 21 no les permite avanzar en ingresos económicos ni desarrollarse y crecer.

La tensión eléctrica no alcanza para toda la población barrial y sus habitantes deben elegir el aparato eléctrico a utilizar, debido a que no pueden por ejemplo tener la bomba de agua prendida y mirar la televisión, refrigerar alimentos o calefaccionar sus hogares al mismo tiempo, estos son ejemplos simples de lo mucho que padecen los vecinos de barrio San Cayetano.

Estas líneas de baja tensión producen deterioros en los electrodomésticos básicos como heladeras, lavarropas, bombas de extracción de agua, aires acondicionados, etc.

Para tener en cuenta; cuando la tensión es baja, la corriente aumenta, recalentando cualquier artefacto eléctrico en uso.



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Los motores son muy costosos y muchas veces hay que reemplazarlos 2 o 3 veces al año, en esta zona son muy necesarios para la extracción de agua.

Los vecinos de barrio San Cayetano han hecho innumerables reclamos y han golpeado muchas puertas sin respuesta alguna para sus insistentes reclamos, la respuesta telefónica de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) fue que el tendido eléctrico es muy precario y que deben extender y hacer un nuevo tendido eléctrico en esa zona. Pero esta situación lleva más de 15 años de constantes idas y vueltas, pero la solución nunca ha llegado.

Observando en nuestro recorrido postes a punto de caerse con medidores sociales puestos en ellos, casas con medidores sociales colocados en las paredes siendo que tienen su columna para la colocación de medidores. Y otros tantos no tienen medidores debido que la (EPE) no los coloca por no haber tendido eléctrico.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a la presente.

Lic. Juan Argañaraz
Diputado Provincial